

ZÁZNAM O KONTROLE PLYNOVÉHO SPOTŘEBIČE

Dne 10.08.2023 byla provedena servisní kontrola plynového kotle v objektu
Heřmanova 455/45, Praha 7, umístěného v 1.PP, plynová kotelna.

Kontrolovaným zařízením byl teplovodní plynový kotel **Buderus Logamax Plus GB 162, v.č.: 3291-007-000008, , kotel K1.**

Plynový kotel byl vyčištěn a seřízen. Bezpečnostní prvky (ionizační hlídač, havarijní termostaty) jsou funkční. Plynotěsnost spojů a armatur je **bez závad**. Kontrola úniku plynu zjišťována detektorem

Stav a závady (bez vlivu na bezpečnost provozu):

Závady (ovlivňující bezpečnost provozu):

Závěr: Plynové zařízení **splňuje** podmínky pro bezpečný provoz.
Následující servis plynového zařízení by měl proběhnout nejpozději do 31.08.2024.

V Praze dne 10.08.2023


kontrola provedena: Pavel Bláha
osv. č. 15184/612 /M-PZ-I, g
Servis plynových kotlů a kotelen
SEPLYKO s.r.o. IČ: 45145300 / PZ-MR-I, g
opr. č. 413212/48 / PZ-MR-I, g
DÍČ: CZ 451 453 00; tel. 233 379 938

ZÁZNAM O KONTROLE PLYNOVÉHO SPOTŘEBIČE

Dne 10.08.2023 byla provedena servisní kontrola plynového kotle v objektu
Heřmanova 455/45, Praha 7, umístěného v 1.PP, plynová kotelna.

Kontrolovaným zařízením byl teplovodní plynový kotel **Buderus Logamax Plus GB 162, v.č.: 3291-007-000024, , kotel K2.**

Plynový kotel byl vyčištěn a seřízen. Bezpečnostní prvky (ionizační hlídač, havarijní termostaty) jsou funkční. Plynotěsnost spojů a armatur je **bez závad**. Kontrola úniku plynu zjišťována detektorem

Stav a závady (bez vlivu na bezpečnost provozu):

Závady (ovlivňující bezpečnost provozu):

Závěr: Plynové zařízení **splňuje** podmínky pro bezpečný provoz.
Následující servis plynového zařízení by měl proběhnout nejpozději do 31.08.2024.

V Praze dne 10.08.2023


kontrola provedl: Pavel Bláha
osv. č. 15184/612 /M-PZ-I, g
SEPLYKO s.r.o. - Servis plynových kotlů a kotelen
opr. č. 413292/48/PZ-MR-I, g
DÍČ: CZ 451 453 00; tel. 233 379 938