

# Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

## Únik studené vody

(aktualizace 14.3)

Jde o asi **250 - 300 litrů/den**.

Je to v **koupelně / WC** ve dvou (možná více) bytech, přičemž únik na stoupačce pro malé byty je výrazně vyšší.

2 (Baborovská, Zeipelt)	
3 (Tvrdý)	
7 (Norlin)	6 (Joniak)
11 (Brynda)	10 (Hlavnička)
15 (Šotolová)	14 (Issa)
19 (Dub)	18 (Hamerníková)
23 (Konopa)	22 (Fišerová)

(všechno byty na východní straně domu, tj. směrem k H43)

Prosím o kontrolu.

Připomínám, že nestačí kontrola podle bytového vodoměru na SV (je-li takový). Bytové vodoměry neregistrují malé průtoky (10 – 12 l/hod). Fakturační vodoměr PVK ano. Ten únik představuje asi 6% naší spotřeby. Za rok by to bylo 10.000,-Kč.  
(Nový napouštěcí ventil do WC stojí asi 200,-Kč)

Únik začal někdy ve 3. únorovém týdnu a byl menší (~100 l/den – na mezi citlivosti fakturačního vodoměru). 26.února jsem požádal o kontrolu. Nicméně únik trval (s krátkými přestávkami) dál a v poslední době se zvýšil.

Děkuji.

13-14.3.2020 Krasnický