

# Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

## VÝTAH - informace

Dnes (středa 23.11) přišli technici od nové firmy TKe a převzali výtah do správy. Zjistili - kromě jiných, méně podstatných závad - **výrazné opotřebení Omezovače Rychlosti (OR - bezpečnostní zařízení, které zastavuje kabinu při překročení určité rychlosti).** **Bez jeho výměny nelze výtah uvést do bezpečného provozu.** Dodací lhůta OR není ještě známa, obchodní oddělení TKe ho musí popptat.

Příznakem toho opotřebení bylo to cvakání, které se objevilo asi před rokem a na které jsem se opakovaně ptal (poprvé 4.10.2021) firmy VHL, až mi letos koncem září odpověděli, že to ničemu nevadí, ale že by se měl OR do cca 1 roku vyměnit – čili nic urgentního. Ve skutečnosti se měl OR vyměnit už dávno. Skoro to vypadá, že ve VHL čekali na uplynutí záruční doby (srpen 2022), aby nemuseli dělat zadarmo.

23.11.2022

Krasnický