

# Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

## VÝTAH Odstaven - nejspíš až do 1.4.2021

Dle sdělení technika firmy VHL je poškozené lanko omezovače rychlosti (roztřepené v jednom místě).

Jde o důležitý bezpečnostní prvek, takže provoz výtahu není možný.

Nové lanko je nutné objednat na míru u výrobce (nelze ho údajně zkracovat stříháním). Dodání trvá asi týden.

25.3.2021

Krasnický