

# Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

## VÝTAH – doporučení

Časté poruchy výtahu jsou způsobeny chybnou funkcí ochranného systému, který zastaví kabinu krátce po rozjezdu, aniž by k tomu byl důvod.

**Stalo se to už 8x a vždy při jízdě dolů.** Zatím to bylo tak, že kabina se zastavila asi 2-3cm pod úrovní podesty a bylo možné otevřít dveře.

**Dnes se ovšem kabina po rozjezdu zastavila o hodně níž, takže dveře se nedaly otevřít.** Naštěstí uvnitř nikdo nebyl.

**Doporučuji tedy těm, kdo nechtějí uvíznout, aby nejezdili výtahem dolů.**

(Od firmy VHL nemám žádné relevantní vyjádření k těmto poruchám, nezdá se, že by byli schopni s tím něco udělat. Jestli někoho zajímá, proč máme výtah od české firmy – a ve zbylých 7 domech „Osmidomí“ mají bezproblémové výtahy od velkých světových výrobců – může se podívat na naše stránky v části Aktuálně na období 2012 a 2013)

10.2.2020

Krasnický