

Veva Plus spol. s r.o.
Nerudova 618, Velké Přílepy
Pobočka: Pažoutova 2603, Písek
tel: 739612963

VEVA Plus spol. s r.o. Požární ochrana • Bezpečnost práce Vladimír Urban jednatel tel.: 739 612 963 e.mail: vevaplus@seznam.cz sídlo: Nerudova 618, Velké Přílepy	Školení Dokumentace Revize Kontroly Prověrky Projekty Agenda a řešení prac.úrazů
---	---

Vyřizuje: Vladimír Urban
tel.: 739612963
email. vevaplus@seznam.cz

Praha: 3.9.2012

Počet stran: 3

Zápis

z preventivní požární prohlídky.

O dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené ze dne

3.9.2012

zpracovaný podle ustanovení §5 odst.1 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon požární ochraně).

Kontrolovaný právní subjekt:

Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

Adresa: Heřmanova 455/45, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00

IČO: 247 14 178

DIČ: CZ24714178

Kontrolovaný objekt:

Bytový dům

Adresa: Heřmanova 455/45, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00

Kontrolu provedl:

Martin Peták, Z - OZO - 143/2007

Kontrolu přítomen:

Slavomír Krasnický

Karel Prouza

Komplexní požární prohlídka byla provedena ve smyslu ustanovení §5 odst.1 písm. e) zákona ČNR č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 12 vyhlášky MV 246/2001 Sb.. Cílem kontroly bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Úvod:

Za požární ochranu ve společných prostorách odpovídá vlastník těchto prostor.

I.

- 1) Začlenění provozovaných činností
Dokument byl předložen. Bez závad.
- 2) Tísňová čísla – důležitá telefonní čísla
Jsou vyvěšeny na pracovišti. Bez závad.
- 3) Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘS) nebo technická zpráva PO
Nebyla předložena. Objekt postaven před účinností norem řady ČSN 73.... Bez závad.
- 4) Požární kniha
Byla předložena. Bez závad.
- 5) Poslední prohlídka PO objektu
Viz tento protokol. Upozornění: dle ustanovení zákona o PO 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nutné provádět tuto prohlídku minimálně 1x za 12 měsíců. Bez závad.
- 6) Hasicí přístroje
Poslední kontrola funkčnosti byla provedena dle štítku umístěném na každém hasicím přístroji v období 9/2012 f. Veva Plus. Doklad o funkčnosti hasicích přístrojů byl předložen. Bez závd.
- 7) Požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ)
V místě jsou instalovány požární uzávěry. Při další plánované prohlídce předložit platný doklad o funkčnosti požárních uzávěrů. Bez závad.
- 8) Revize elektro ve společných prostorech
Byla předložena el. Revize p.Postránecký 7/2011 závady viz protokol.
Dle revizní zprávy zařízení schopné provozu.
- 9) Fyzická prohlídka objektu – společné prostory
Bez závad.

II.

Opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad:

Není nutno přijímat žádná opatření.

III.

Za Veva Plus spol. s r.o. výsledek prohlídky zpracoval: Martin Peták, Z - OZO - 143/2007

Za Společenství Heřmanova převzal a vyřizuje:

Veva Plus s.r.o.
Nerudova 613, Velké Přílepy
IČ: 290 33 182 DIČ: CZ290 33 186

Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7
170 00 Praha 7, Heřmanova 45
IČ: 24714178

.....
Slavomír Krasnický

V Praze, dne 3.9.2012