

Zápis ze smluvní preventivní požární kontroly

ulice	číslo popisné	typ objektu	počet NP	počet PP	vstupy	průchody
Heřmanova	455/45	bytový dům zděný	6	1	1	na dvůr

výtah	antény	střecha-konstrukce, typ	větrání - úniková cesta
160	STA, UPC	plochá	přirozené, oknem v 6.NP a dveřmi 1.NP

typ únikové cesty	závady půda: <input type="checkbox"/> půda <input type="checkbox"/>
nechráněná úniková cesta	není půda

závady únikových cest <input checked="" type="checkbox"/> označení <input checked="" type="checkbox"/>	nouzové osvětlení a požární klapka:
6.NP květin.výzdoba	není instalováno

závady označení nezjištěny

hlavní přívod Elektro - pojistky, jističe, vypínač	označení HPE	hlavní přívod Plyn-uzávěr	označení HUP
vlevo za dveřmi	<input checked="" type="checkbox"/>	1.PP pro kotelnu	<input checked="" type="checkbox"/>

hlavní přívod Voda - uzavěr	označení HUV
1.PP sklep vlevo u schodů	<input checked="" type="checkbox"/>

revize elektro	revize plyn	revize hromosvod	revize komín	revize výtah
provádět v předepsaném termínu	není zaveden	provádět v předepsaném termínu	provádět v předepsaném termínu	provádět v předepsaném termínu

PHP v objektu	umístění ručních hasicích přístrojů (PHP) v objektu , počet a druh PHP	PHP revize
<input checked="" type="checkbox"/>	2.NP 1x 6PKT, 1.PP 2x 6PKT ,strojovna výtahu 1xP6KT	7/2011

požární systém	poznámky PHP	Stav viz příslušné revizní zprávy
----------------	--------------	-----------------------------------

hydrant umístění a počet	suchovod	revize pož. systému
v objektu není instalován	není	-----

závady požárního systému

přístupová komunikace	příjezdový profil	dopravní opatření
Heřmanova	více než 3m	není třeba

provozovna	název provozovny	druh provozovny	umístění provozovny	<input checked="" type="checkbox"/> Atribut
	ODS Praha 7	kanceláře	1.NP dvůr (č.p. 946)	

Podílový Dům

poznámka	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Garáže ve dvoře, 1.PP sklep (S1) chybí kryt osvětlení. Plyn.kotelna. Kontrola provedena dle §5 zákona 133/85 Sb. a §11 vyhlášky MV 246/2001 Sb.</p>
----------	---

datum kontroly	zpracoval :	Sdružení - konsorcium revize a servis požární techniky
červenec 2011	Kittnar	



KONSORCIUM REVIZE A SERVIS
POŽÁRNÍ TECHNIKY-SDRUŽENÍ
Za Můstkem 174
196 00 Praha 9
tel.: 0602/841 968, 0605/820 844

Z P R Á V A o provedené kontrole hasících přístrojů

Vlastník (uživatel) hasících přístrojů	
Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7	
Praha 7, Holešovice, Heřmanova 455/45	
IČ: 24714178	DIČ:

Hasící přístroj instalován v objektu :
Heřmanova 455/45, 170 00 Praha 7
Ve správě Sedmá ubytovací s.r.o.
Ortenovo nám.12a/947, 170 00 Praha 7

Kontrolované hasící přístroje :

Pořadové číslo	Umístění hasících přístrojů:	Druh/Typ	Výrobní číslo:	Výrobce:	Zjištěný stav:								
					D	O	P	TZ	V				
1	Strojovna výtahu	6P KTe	05310012	Kovoslužba-Titan				/					m
2	Suterén	6P KTk	0510238	Kovoslužba-Titan				/					m
3	Suterén	6P KTk	059284	Kovoslužba-Titan				/					m
4	1.patro	6P KTk	058769	Kovoslužba-Titan				/					m

Kontrolu provedlo: Konsorcium revize a servis požární techniky- sdružení se sídlem ZA Můstkem 174, 196 00 Praha 9, v zastoupení podnikatelky Ivana Martincová-Servis požárních vodovodů IČO 40619354 ŽL vydaný ŽO OÚ Praha 5 pod č.j. ŽO/3961/92/F/ML. Kontrola hasících přístrojů provedena v souladu s ust. § 10 odst.2 vyhl. Č. 246/2001 Sb.

Datum provedení kontroly: 7/ 2011

Termín příští kontroly : 7/ 2012

D - hasící přístroj je dobrý – provozuschopný O - hasící přístroj má mechanickou vadu resp. Poškozen, nutná dílenská oprava P – hasící přístroj je prázdný resp. Částečně plný, nutná nová náplň hasiva TZ – hasící přístroj má prošlou platnost tlakové zkoušky V – hasící přístroj vyřazen z provozu (používání)

Podpis a razítko kontrolujícího :



