

# Protokol o kontrole požárních uzávěrů

Provedeno dle ustanovení vyhlášky o požární prevencii č. 246/2001 Sb. č. 87

Údaje o firmě, jménu nebo názvu, místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle:

**Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice**



Adresa objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena:  
**Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice**

Umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení a výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěně závady:

č.	Patra (PP, NP)	Název požárního uskoku	Pozarmí odolností (štítkem)	Výrobce (štítkem)	Druh uzávěry	Dvojkřídlo	Bráno	Pasca	Zjištěny stav, výsledek kontroly
1.	1.PP	chodba	plynová kotlina	EW 30DP1	Solodor	dveře	Pravé	Ano	Ano - schopné provozu

Datum provedení, termín odstranění zjištěných závad a termín příští kontroly provozuschopnosti:

Kontrola provedena dne:	<b>4.12.2018</b>
Odstranění závad do:	<b>bez závad</b>
Příští kontrola do:	<b>30.11.2019</b>

Potvrzení - jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu:

Martin Peták, Z - OZO - 143/2007

Podpis a razítka :



Rybňá 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 Pohořka: Topělec 79, Písek 397 01 DIČ CZ 29033136