ZÁPIS O KONTROLE HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ

List č. **1.**

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246 / 2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Adresa objektu : Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice

Poř. čís.	Umístění hasicího přístroje	Druh HP	Výrob. HP	Typ HP	R.výr. HP	Výrobní číslo HP	Úkony 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TZ	Stav přístroje: A) dobrý B)vyřazen C) do odpravy
1.	1.PP u schodistě	Pr	Ks	6PKTK	05	9284	x											21	A
2.	1.PP u schodistě	Pr	Ks	6PKTK	05	8769	x											21	A
3.	1.PP Plynová kotelna	Co2	Cr	S5k	11	052423	x											21	A
4.	2.NP u schodiště	Pr	Ks	6PKTK	05	10238	x											21	A
5.	6.NP Strojovna výtahu	Pr	Ks	6PKTC	05	310012	x											21	A
6.																			
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			
13.																			
14.																			
15.																			
16.																			
17.																			
18.																			
19.																			
20.																			
21.																			
22.																			
23.																			
24.																			
25.																			
26.																			
27.																			
28.																			
29.																			
30.																			

Druh HP :

V	vodní
PN	pěnový
PR	práškový
H	halonový
CO2	sněhový

Výrobce HP :

N	Neuruppin
H	Hastex & Haspr
K	Kodreta
T	Tepostop
Ks	Kovoslužba
Al	Albeco
Cr	Červinka
Re	Rehas
ETS	Ostrava

Poučení :

Provozu nezpůsobilé hasicí přístroje je nutno odeslat oprávněné provozovně k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby případně k vyřazení a likvidaci. Vykonavatel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.

Potvrzuji, že hasicí přístroje v době kontroly odpovídaly uvedenému stavu a byly splněny podmínky stanovené právními předpisy a průvodní dokumentací výrobce HP.

Následující kontrolu nutno provést do : 12/2019

V Praze dne : 13.12.2019

VEVA Plus spol. s r. o.
Martin PETÁK
č. osv.: 1716
osoba oprávněná kontrolovat hasicí přístroje
tel.: 739 612 963 IČO 290 33 136

Razítko a podpis oprávněné osoby

Veva Plus spol s.r.o.

Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 Pobočka: Topělec 79, Písek 397 01 DIČ CZ 29033136

Kontroloval : Martin Peták 1716	Číslo objednávky / smlouvy :	
Zákazník : Společenství.	Adresa : Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice 170 00	
Vyřizuje : p.Krasnický	IČO : 24 714 178	DIČ :

KONTROLA HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ

Adresa objektu : Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice

	Provedené úkony	Úkonů celkem	Cena za úkon	Cena celkem
1.	Roční kontrola PHP	5		
2.	Roční kontrola pojízdných HP			
3.	Periodická zkouška tříletá			
4.	Periodická zkouška pětiletá			
5.	Periodická zkouška pojízdných HP			
6.	Plnění přístroje			
7.	Montáž , demontáž , přemístění držáků a úchytů			
8.	Vyřazení přístroje a likvidace náplně			
9.	Oprava HP			
10.	Uvedení do provozu PHP			
11.	Uvedení do provozu pojízdných HP			
12.				
13.				
14.				
15.	Doprava :			
16.				

Dod.list č. 0

Dodaný materiál :

Číslo materiálu	Název materiálu	Kusů celkem	Cena za kus	Cena celkem
	Kontrolní štítek	5		
	Plomba	5		
	Pojistka nárazníku			
	Manometr			
	Pojistný ventil	2		
	Nový rezervní PR-H-P6Te-10-04140			
			Za materiál celkem :	

Dodaný materiál je do zaplacení majetkem dodavatele.
Uvedené ceny jsou účtovány bez DPH , která bude
vyúčtována v daňovém dokladu (faktuře) .

dne :

Kalkuloval :

Celkem účtováno :