

Veva Plus spol. s r.o.

Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
Pobočka: Topělec 79, Písek 397 01 DIČ CZ 29033136
tel: 739612963



Vyřizuje: Vladimír Urban
tel.: 739612963
email: vevaplus@seznam.cz

Praha: 13.12.2019
Počet stran: 3

Zápis

z preventivní požární prohlídky.
O dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené ze dne

13.12.2019

zpracovaný podle ustanovení §5 odst.1 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon požární ochraně).

Kontrolovaný právní subjekt:

Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7
Adresa: Heřmanova 455/45, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00
IČO: 247 14 178
DIČ: CZ24714178

Kontrolovaný objekt:

Bytový dům
Adresa: Heřmanova 455/45, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00

Kontrolu provedl:

Martin Peták, Z - OZO - 143/2007

Kontrolu přítomen:

Slavomír Krasnický

Komplexní požární prohlídka byla provedena ve smyslu ustanovení §5 odst.1 písm. e) zákona ČNR č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 12 vyhlášky MV 246/2001 Sb.. Cílem kontroly bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Úvod:

Za požární ochranu ve společných prostorách odpovídá vlastník těchto prostor.

I.

1) Začlenění provozovaných činností

Dokument byl předložen. Bez závad.

2) Tísňová čísla – důležitá telefonní čísla

Jsou vyvěšeny v objektu. Bez závad.

3) Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘS) nebo technická zpráva PO

Nebyla předložena. Objekt postaven před účinností norem řady ČSN 73.... Bez závad.

4) Požární kniha

Byla předložena. Bez závad.

5) Poslední prohlídka PO objektu

Viz tento protokol. Upozornění: dle ustanovení zákona o PO 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nutné provádět tuto prohlídku minimálně 1x za 12 měsíců. Bez závad.

6) Hasicí přístroje

Poslední kontrola funkčnosti byla provedena dle štítku umístěném na každém hasicím přístroji v období 11/2019 f. Veva Plus. Doklad o funkčnosti hasicích přístrojů byl předložen. Bez závd.

7) Požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ)

Poslední kontrola funkčnosti byla provedena dle protokolu o kontrole požárních uzávěrů v období 11/2019 f. Veva Plus. Doklad o funkčnosti požárních uzávěrů. Bez závad.

8) Revize elektro ve společných prostorech

Byla předložena el. Revize p.Postránecký 7/2016 závady viz protokol. Dle revizní zprávy zařízení schopné provozu. Revize platná do 7/21.

9) Fyzická prohlídka objektu – společné prostory

Bez závad.

II.

Opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad:

Není nutno přijímat žádná opatření.

III.

Za Veva Plus spol. s r.o. výsledek prohlídky zpracoval: Martin Peták, Z - OZO - 143/2007



.....
Martin Peták

Za Společenství Heřmanova převzal a vyřizuje:

Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7
170 00 Praha 7, Heřmanova 45
IČ: 24714178

.....
Slavomír Krasnický

V Praze, dne 13. 12. 2019