

Veva Plus facility spol s.r.o.

Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 Pobočka: Topělec 79, Písek 397 01 DIČ CZ 29033136

Kontroloval :	Martin Peták 1716	Číslo objednávky / smlouvy :	
Zákazník :	Společenství.	Adresa :	Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice 170 00
Vyřizuje :	p.Krasnický	IČO :	7 815 921
		DIČ :	

KONTROLA HASIČÍCH PRÍSTROJŮ

Adresa objektu : Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice

Provedené úkony		Úkonů celkem	Cena za úkon	Cena celkem
1.	Roční kontrola PHP	5		
2.	Roční kontrola pojízdných HP			
3.	Periodická zkouška tříletá			
4.	Periodická zkouška pětiletá	4		
5.	Periodická zkouška pojízdných HP			
6.	Plnění přístroje			
7.	Montáž , demontáž , přemístění držáků a úchyťů			
8.	Vyřazení přístroje a likvidace náplně	1		
9.	Oprava HP			
10.	Uvedení do provozu PHP	5		
11.	Uvedení do provozu pojízdných HP			
12.				
13.				
14.				
15.	Doprava :			
16.				

Dod.list č. 0

Dodaný materiál :

Číslo materiálu	Název materiálu	Kusů celkem	Cena za kus	Cena celkem
	Kontrolní štítek	5		
	Plomba	5		
	Pojistka nárazníku			
	Manometr			
	Pojistný ventil			
	Nový PHP PR-HTB-6PK-21-12505	1		

Za materiál celkem :

Dodaný materiál je do zaplacení majetkem dodavatele.
Uvedené ceny jsou účtovány bez DPH , která bude vyúčtována v daňovém dokladu (fakture) .

Kalkuloval :



Celkem účtováno :

ZÁPIS O KONTROLE HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ

List č.

1.

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246 / 2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Adresa objektu : Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice

Stav přístroje:

A) provozuschopný

Poř. čís.	Umístění hasičiho přístroje	Druh HP	Výrob. HP	Typ HP	R.výr. HP	Výrobní číslo HP	Úkony											B) vyřazen C) do odpravy	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		TZ
1.	1.PP u schodiště	Pr	Ks	6PKTK	06	72481	x			x								21	C
2.	1.PP u schodiště	Pr	Ks	6PKTK	06	20017	x			x								21	C
3.	1.PP Plynová kotelna	Co2	Cr	S5k	11	929423	x			x								21	C
4.	2.NP u schodiště	Pr	Ks	6PKTK	06	6240	x			x								21	C
5.	6.NP Strojovna výtahu	Pr	Ks	6PKTC	01	310012	x							x				21	B
6.																			
7.																			
8.	Po opravě vráceno																		
9.	1.PP u schodiště	Pr	Ks	6PKTK	06	72481	x										x	27	A
10.	1.PP u schodiště	Pr	Ks	6PKTK	06	20017	x										x	27	A
11.	1.PP Plynová kotelna	Co2	Cr	S5k	11	929423	x										x	27	A
12.	2.NP u schodiště	Pr	Ks	6PKTK	06	6240	x										x	27	A
13.	6.NP Strojovna výtahu	Pr	HTB	6PK	21	12505	x										x	27	A
14.																			
15.																			
16.																			
17.																			
18.																			
19.																			
20.																			
21.																			
22.																			
23.																			
24.																			
25.																			
26.																			
27.																			
28.																			
29.																			
30.																			

Druh HP :

Výrobce HP :

Poučení :

V	vodní	N	Neuruppin
PN	pěnový	H	Hastex & Haspr
PR	práškový	K	Kodreta
H	halonový	T	Tepostop
CO2	sněhový	Ks	Kovoslužba
		Al	Albeco
		Cr	Červinka
		Re	Rehas
		ETS	Ostrava

Provozu nezpůsobilé hasiči přístroje je nutno odeslat oprávněné provozovně k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby případně k vyřazení a likvidaci. Vykonavatel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.

Potvrzuji, že hasiči přístroje v době kontroly odpovídaly uvedenému stavu a byly splněny podmínky stanovené právními předpisy a průvodní dokumentací výrobce HP.

Následující kontrolu nutno provést do : 01/2023

V Praze dne : 20.01.2022

