

## Veva Plus facility spol. s r.o.

Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Pobočka: Topělec 79, Písek 397 01 IČ 07815921

tel: 739612963



Vyřizuje: Vladimír Urban  
tel.: 739612963  
email. [vevaplus@seznam.cz](mailto:vevaplus@seznam.cz)

Praha: 19.01.2023

Počet stran: 3

## Zápis

z preventivní požární prohlídky.

O dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené ze dne

**19.01.2023**

zpracovaný podle ustanovení §5 odst.1 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon požární ochraně).

### Kontrolovaný právní subjekt:

Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

Adresa: Heřmanova 455/45, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00

IČO: 247 14 178

DIČ: CZ24714178

### Kontrolovaný objekt:

Bytový dům

Adresa: Heřmanova 455/45, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00

### Kontrolu provedl:

Jakub Peták - Z-OZO-264/2019

### Kontrolu přítomen:

**Slavomír Krasnický**

Komplexní požární prohlídka byla provedena ve smyslu ustanovení §5 odst.1 písm. e) zákona ČNR č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 12 vyhlášky MV 246/2001 Sb.. Cílem kontroly bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

### Úvod:

Za požární ochranu ve společných prostorách odpovídá vlastník těchto prostor.

## I.

### 1) Začlenění provozovaných činností

Dokument byl předložen. Bez závad.

### 2) Tísňová čísla – důležitá telefonní čísla

Jsou vyvěšeny v objektu. Bez závad.

### 3) Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘS) nebo technická zpráva PO

Nebyla předložena. Objekt postaven před účinností norem řady ČSN 73.... Bez závad.

### 4) Požární kniha

Byla předložena. Bez závad.

### 5) Poslední prohlídka PO objektu

Viz tento protokol. Upozornění: dle ustanovení zákona o PO 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nutné provádět tuto prohlídku minimálně 1x za 12 měsíců. Bez závad.

### 6) Hasicí přístroje

Poslední kontrola funkčnosti byla provedena dle štítku umístěném na každém hasicím přístroji v období 01/2023 f. Veva Plus Facility. Doklad o funkčnosti hasicích přístrojů byl předložen. Bez závad.

### 7) Požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ)

Poslední kontrola funkčnosti byla provedena dle protokolu o kontrole požárních uzávěrů v období 01/2023 f. Veva Plus facility. Doklad o funkčnosti požárních uzávěrů. Bez závad.

### 8) Revize elektro ve společných prostorech

Byla předložena el. Revize p.Postránecký 10/2021 závady viz protokol.  
Dle revizní zprávy zařízení schopné provozu. Revize platná do 10/26.

### 9) Fyzická prohlídka objektu – společné prostory

Bez závad.

## II.

**Opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad:**

Není nutno přijímat žádná opatření.

**III.**

Za Veva Plus spol. s r.o. výsledek prohlídky zpracoval: OZO Jakub Peták - Z-OZO-264/2019



.....  
Jakub Peták

Za Společenství Heřmanova převzal a vyřizuje:

.....  
Slavomír Krasnický

V Praze, dne 19.01.2023