

# ZÁPIS O KONTROLE HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ

List č. 1.

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246 / 2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Adresa objektu : Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice							Stav přístroje:													
Poř. čís.	Umístění hasičího přístroje	Druh HP	Výrob. HP	Typ HP	R.výr. HP	Výrobní číslo HP	Úkony											TZ	A) provozuschopný	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		B) vyřazen	
																	C) do odpravy			
1.	1.PP u schodiště	Pr	HTB	EPP0607M	21	11390	x											26	A	
2.	1.PP u schodiště	Pr	HTB	EPP0607M	22	03187	x											27	A	
3.	1.PP Plynová kotelna	Co2	Cr	S5k	11	052423	x											27	A	
4.	2.NP u schodiště	Pr	Ks	6PKTK	05	10238	x											25	A	
5.	6.NP Strojovna výtahu	Pr	Ks	6PKTC	05	6240	x											25	A	
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				
11.																				
12.																				
13.																				
14.																				
15.																				
16.																				
17.																				
18.																				
19.																				
20.																				
21.																				
22.																				
23.																				
24.																				
25.																				
26.																				
27.																				
28.																				
29.																				
30.																				

Druh HP :		Výrobce HP :	
<b>V</b>	vodní	<b>N</b>	Neuruppin
<b>PN</b>	pěnový	<b>H</b>	Hastex & Haspr
<b>PR</b>	práškový	<b>K</b>	Kodreta
<b>H</b>	halonový	<b>HTB</b>	HTB
<b>CO2</b>	sněhový	<b>Ks</b>	Kovoslužba
		<b>AI</b>	Albeco
		<b>Cr</b>	Červinka
		<b>Re</b>	Rehas
		<b>ETS</b>	Ostrava

**Poučení :**  
 Provozu nezpůsobilé hasicí přístroje je nutno odeslat oprávněné provozovně k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby případně k vyřazení a likvidaci. Vykonavatel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.

Potvrzuji, že hasicí přístroje v době kontroly odpovídaly uvedenému stavu a byly splněny podmínky stanovené právními předpisy a průvodní dokumentací výrobce HP.

Následující kontrolu nutno provést do : 1/2025

✓ Praze dne : 31.1.2024

**Veva plus Facility spol. s r.o.**  
 Rybná 682/14, 110 00 Praha 1  
 IČO: 078 15 921  
 Tel. 739 612 963  
 www.vevaplus.cz

Razítko a podpis oprávněné osoby

**Veva plus Facility spol. s r.o.**

Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 Pobočka: Topélec 79, Písek 397 01 DIČ CZ 07815921

Kontroloval : Martin Peták 1716	Číslo objednávky / smlouvy :	
Zákazník : SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7	Adresa : Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice 17	
Vyřizuje : p.Krasnický	IČO : 24 714 178	DIČ :

**KONTROLA HASIČICH PŘÍSTROJŮ**

Objekt : bytový dům Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice

Provedené úkony		Úkonů celkem	Cena za úkon	Cena celkem
1.	Roční kontrola PHP	5		
2.	Roční kontrola pojízdných HP			
3.	Periodická zkouška tříletá			
4.	Periodická zkouška pětiletá			
5.	Periodická zkouška pojízdných HP			
6.	Plnění přístroje			
7.	Montáž , demontáž , přemístění držáků a úchytů			
8.	Vyřazení přístroje a likvidace náplně			
9.	Oprava HP			
10.	Uvedení do provozu PHP			
11.	Uvedení do provozu pojízdných HP			
12.				
13.				
14.				
15.	Doprava :			
16.				

Dod.list č.

0

**Dodaný materiál :**

Číslo materiálu	Název materiálu	Kusů celkem	Cena za kus	Cena celkem
	Kontrolní štítek	5		
	Plomba	5		
	Pojistka nárazníku			
	Manometr			
	Pojistný ventil			
	Nový PHP HTB 27A č. 22-03187			

Dodaný materiál je do zaplacení majetkem dodavatele.  
Uvedené ceny jsou účtovány bez DPH , která bude  
výúčtována v daňovém dokladu ( fakture ) .

Kalkuloval :



Celkem účtováno :