

Veva plus Facility spol. s r.o.

Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Pobočka: Topělec 79, Písek 397 01 IČ 07815921

tel: 739612963



Vyřizuje: Vladimír Urban
tel.: 739612963
email: vevaplus@seznam.cz

Praha: 31.1.2024

Počet stran: 3

Zápis

z preventivní požární prohlídky.

O dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené ze dne

31.1.2024

zpracovaný podle ustanovení §5 odst.1 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon požární ochraně).

Kontrolovaný právní subjekt:

Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

Adresa: Heřmanova 455/45, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00

IČO: 247 14 178

DIČ: CZ24714178

Kontrolovaný objekt:

Bytový dům

Adresa: Heřmanova 455/45, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00

Kontrolu provedl:

Jakub Peták - Z-OZO-264/2019

Kontrolu přítomen:

Slavomír Krasnický

Komplexní požární prohlídka byla provedena ve smyslu ustanovení §5 odst.1 písm. e) zákona ČNR č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 12 vyhlášky MV 246/2001 Sb.. Cílem kontroly bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Úvod:

Za požární ochranu ve společných prostorech odpovídá vlastník těchto prostor.

I.

1) Začlenění provozovaných činností

Dokument byl předložen. Bez závad.

2) Tísňová čísla – důležitá telefonní čísla

Jsou vyvěšeny v objektu. Bez závad.

3) Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘS) nebo technická zpráva PO

Nebyla předložena. Objekt postaven před účinností norem řady ČSN 73.... Bez závad.

4) Požární kniha

Byla předložena. Bez závad.

5) Poslední prohlídka PO objektu

Viz tento protokol. Upozornění: dle ustanovení zákona o PO 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nutné provádět tuto prohlídku minimálně 1x za 12 měsíců. Bez závad.

6) Hasicí přístroje

Poslední kontrola funkčnosti byla provedena dle štítku umístěném na každém hasicím přístroji v období 01/2024 f. Veva plus Facility. Doklad o funkčnosti hasicích přístrojů byl předložen. Bez závad.

7) Požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ)

Poslední kontrola funkčnosti byla provedena dle protokolu o kontrole požárních uzávěrů v období 01/2024 f. Veva plus Facility. Doklad o funkčnosti požárních uzávěrů. Bez závad.

8) Revize elektro ve společných prostorech

Byla předložena el. Revize p.Postránecký 10/2021 závady viz protokol. Dle revizní zprávy zařízení schopné provozu. Revize platná do 10/26.

9) Fyzická prohlídka objektu – společné prostory

Bez závad.

II.

Opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad:

Není nutno přijímat žádná opatření.

III.

Za Veva Plus spol. s r.o. výsledek prohlídky zpracoval: OZO Jakub Peták - Z-OZO-264/2019



.....
Jakub Peták

Za Společností Heřmanova převzal a vyřizuje:

.....
Slavomír Krasnický

V Praze, dne 31.01.2024