

Montážní list: PP89999 ze dne: 20.1.2012
Důvod akce: **Procházející cejch**

Termín realizace
Montér, os. číslo

20.01.2012 - 07.03.2012
Bláha Martin, 99999

Upřesnění:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Evidenční číslo OM: | 300075810 |
| Název | |
| Adresa | Praha 7 - Holešovice, Heřmanova 455/45 |
| Kontaktní osoba | Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 |
| Tel.: | Mob.: 721 960 156 |
| Poznámka k odběrnému místu | KOTELNA P.KASPAR |

| | |
|-------------------------|---|
| Technické číslo: | 303747 - 15 - V1 |
| Umístění: sklep | sklep - přímo v objektu;KOTELNA P.KASPAR,klic jen Svobodova 736774932 a Krasnický 721960156 |
| Odběratel: | Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 |
| | Heřmanova 455/45 Praha 7 - Holešovice 170 00 Praha 7 |
| Oprávněná osoba: | |

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Průměrná denní spotřeba: | 5,6137 | Přerušená dodávka: | |
| Průměr přípojky: | 70 mm | Materiál přípojky: | polyethylen |
| Vlastník řadu: | Hlavní město Praha | Tvrdost vody: | |

| Číslo původního přístroje | Název typu | Rok ověření | Délka (mm) | DN (mm) | Poslední odečet a stav | Konečný stav |
|---------------------------|------------|-------------|------------|---------|------------------------|--------------|
| 2040884 | MN QN 2,5 | 2006 | 165 | 23 | 09.01.2012 18147 | 18 449 |

| Číslo nového přístroje | Název typu | Rok ověření | Délka (mm) | DN (mm) | Datum osazení | Počáteční stav |
|------------------------|------------|-------------|------------|---------|---------------|----------------|
| 10022029 | | 2012 | 165 | 23 | 19.3. | 0 |

| | |
|----------------------------|--|
| Příslušenství k instalaci: | 20.01.2012 - 18209 07.03.2012 - 18473 |
|----------------------------|--|

| Číslo montážních plomb | Uzávěr před přístrojem | Uzávěr za přístrojem | Zpětná klapka | Vypouštěcí ventil | Filtr před přístrojem | Plomba na požární obtoku |
|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6PVK011049 | Funkční | Funkční | ANO | ANO | ANO | |
| 032 091 029 | F | F | A | A | A | |

| | | | |
|---------------------------|--|--|---|
| Důvod neprovedení: | 1) Zatopená šachta 2) Nepřítomnost odběratele 3) Plyn v šachtě 4) Šachta nenalezena 5) Šachta zasypaná | 6) Špatná adresa 7) Vadná vodovodní instalace 8) Vadný HK 9) Vodoměr nenalezen 10) Vodoměr nepřístupný | 11) Znečištěná šachta 12) Nečitelný vodoměr 0) Jiný |
|---------------------------|--|--|---|

Upozornění pro odběratele:

Ve vlastním zájmu si laskavě porovnejte stav na odebraném vodoměru se stavem na poslední fakturu za vodné a stočné a zkontrolujte spotřebu. V případě pochybností o správnosti údajů vodoměru máte právo požádat o jeho úřední přezkoušení, a to nejpozději při výměně vodoměru *)
Vodoměr je opatřen plombou s rokem ověření. Šroubení před i za vodoměrem je opatřeno montážními plombami provozovatele vodovodu. Při porušení těchto plomb Vám bude účtována smluvní pokuta až do výše uvedené ve smlouvě o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod, popřípadě sankce podle Zákona*).

*) Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

Datum a čas realizace: 19.3. 10:00
Za dodavatele - Montér: Bláha Pícha
Podpis: _____

Za odběratele - Jméno: _____
Vztah k odběrateli: _____
Podpis: _____

| | |
|-----------|--|
| Poznámka: | Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 170 00 Praha 7, Heřmanova 45 IČ: 24714178 |
|-----------|--|